

大河原町地震防災マップ

■問い合わせ先：宮城県大河原町 地域整備課


〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19
TEL: 0224-53-2445

地図凡例

① 摆れやすさ マップ (宮城県沖地震(単独型)の場合)

揆れやすさマップとは

- この「揆れやすさマップ」は、海溝型の地震である宮城県沖地震(単独型)を想定した場合の揆れ(震度)を100メートルメッシュ毎に表示したものです。
- この地震は、平均すると37年に一度、1978年の宮城県沖地震と同様の場所と規模で同じように繰り返し起きていると考えられているものです。今後30年間の発生確率は99%といわれています。地震の規模(マグニチュード)は、7.6と想定しています。
- なお、このマップに示す震度は、地震の規模や震源の距離から予想される100メートルメッシュ内の平均的な揆れの強さです。地震の発生の仕方によっては、実際の揆れの程度はこれより強くなったり、弱くなったりすることがあります。



震度階級は、揆れの強さの程度を数値化した計測震度から換算しています。また、このマップでは、震度階級「6強」を5段階に分けて揆れを評価しています。

	7	6強	6弱	5強
人間	揆れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。	立っていることができず、はないと動くことができない。	立っていることが困難になる。	非常に恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。
屋内の状況	ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。	固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。	固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。	棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸が外れる。
屋外の状況	ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀のほとんどが崩れる。	多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。	かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。	補強されていないブロック塀の多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。

