

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μSv/時間

| 施設名 | 11月1日 | | | 11月6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-----|-------|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|--|
| | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | 1m | 50cm | 5cm | |
| 大河原小学校 | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金ヶ瀬小学校 | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大河原南小学校 | | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大河原中学校 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金ヶ瀬中学校 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桜保育所 | | | | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上谷児童館 | | | | | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金ヶ瀬カトリック保育園 | | | | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一光の子保育園 | | | | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二光の子保育園 | | | | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大河原カトリック幼稚園 | | | | | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m(中学校)、50cm(小学校・保育所等)、の高さで測定したものです。(2015年4月より)
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。